

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Метод измерения стекания заряда	2
4.1	Общие положения	2
4.2	Условия окружающей среды	3
4.3	Оборудование для измерения стекания коронного разряда	3
4.4	Оборудование для измерения времени стекания заряда при контакте	5
5	Применение методов и способов испытаний	7
5.1	Общие положения	7
5.2	Испытания на стекание заряда для тканей	7
5.3	Стекание зарядов с перчаток, напальчников и ручного инструмента	8
5.4	Нулевая проверка КУЗП	11
Приложение А (обязательное) Метод проверки измерительного оборудования		13
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам		16
Библиография		17