

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Метод измерения стекания заряда	2
4.1 Общие положения	2
4.2 Условия окружающей среды	3
4.3 Оборудование для измерения стекания коронного разряда	3
4.4 Оборудование для измерения времени стекания заряда при контакте	5
5 Применение методов и способов испытаний	7
5.1 Общие положения	7
5.2 Испытания на стекание заряда для тканей	7
5.3 Стекание зарядов с перчаток, напальчников и ручного инструмента	8
5.4 Нулевая проверка КУЗП	11
Приложение А (обязательное) Метод проверки измерительного оборудования	13
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам	16
Библиография	17