

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Сущность метода	1
4	Обозначения и сокращения	1
5	Оборудование	3
6	Объект измерений	3
7	Проведение измерений	3
7.7	В течение измерения твердомер должен быть защищен от значительных ударов или вибраций, которые могут повлиять на результат измерения	5
7.8	Расстояние между центром отпечатка и краем объекта измерений должно быть не менее 2,5 средних диаметров отпечатка. Расстояние между центрами двух смежных отпечатков должно быть не менее 3 средних диаметров отпечатка	5
8	Неопределенность результатов измерений	5
9	Отчет об измерениях	6
	Приложение А (обязательное)	7
	Приложение В (обязательное)	8
	Приложение С (справочное)	9
	Библиография	15
	Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов государственным стандартам	16